

**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«21» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 5 квартиры  
№ 01 по 36

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ 01 по 36, находящихся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вент каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«13» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 6 квартиры  
№ С 1 по 36

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С 1 по 36 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По вышеуказанным адресам, вентиляционные  
каналы находящиеся в исправном состоянии

**Очистка вен.каналов : требуется / не требуется**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  
Вентиляционные каналы в квартире № \_\_\_\_\_ - пригодны / не пригодны 31, 32, 33, 34, 35, 36

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 14 квартиры  
№ 01 40 64

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ 01 40 64, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентиляционные каналы находятся в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«15» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 15 квартиры  
№ С 1 по 64

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С 1 по 64, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«16» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 16 квартиры  
№ с1 по 63

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ с1 по 63 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентиляционные каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 27 квартиры  
№ С 1 по 74

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С 1 по 74, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанных адресам, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74 - пригодны /  
~~№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«21» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 28 квартиры  
№ С1 по 75

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 75 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вент каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«21» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 29 квартиры  
№ с 1 по 60

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ с 1 по 60 находится в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанного адреса, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«13» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 30 квартиры  
№ С1 по 60

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 66, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанному адресу, вент. каналы в исправном состоянии.

**Очистка вен.каналов : требуется / не требуется**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

Вентиляционные каналы в квартире № \_\_\_\_\_ - пригодны / не пригодны

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58  
Чистка: кухни/санузла/ванны 59,60

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«27» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 33 квартиры  
№ С1 по 60

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 60 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанному адресу, вент. каналы в  
исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«27» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 42 квартиры  
№ С1 н/б 60

по ул. Леняна с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 н/б 60 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вент каналы  
в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /

~~№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«27» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 48 квартиры  
№ С1 по в.о

по ул. Ленина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ С1 по в.о находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вент каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

« 17 » 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 25 квартиры  
№ 01 по 90

по ул. Майского с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 90, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, ~~71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90~~ пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~ не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«16» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.

Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 26 квартиры

№ с 1 по 90

по ул. Майского с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ с 1 по 90, находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вентиляционные дымоходы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«13» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 1 квартиры  
№ 01 по 64

по ул. Космонавта с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 64 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
~~№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«22» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 2 квартиры  
№ 01 по 64

по ул. Кедровая с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 64 находясь в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанного адреса, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«14» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 3 квартиры  
№ с/н 64

по ул. Неделяева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ с/н 64 находясь в исправном состоянии.

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вент. каналы в  
исправном состоянии.

**Очистка вен.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № \_\_\_\_\_ - пригодны / не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«22» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 4 квартиры  
№ С1 новы

по ул. Кедровая с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 64 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанному адресу, вент каналы в исправном  
состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«14» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 8 квартиры  
№ 01 по 33

по ул. Неделяева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 33 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вент каналы в  
исправном состоянии.

**Очистка вен.каналов : требуется / не требуется**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31  
Вентиляционные каналы в квартире № \_\_\_\_\_ - пригодны / не пригодны 32,33

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 23 квартиры  
№ С1 н060

по ул. Наседкина с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 н060, находящаяся в неисправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанного адреса, вент каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«17» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 24 квартиры  
№ С1 н/б 0

по ул. Кудашева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ С1 н/б 0 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вент. каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«24» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 58 квартиры  
№ 01 по 90

по ул. Меденский с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 90, находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанному адресу, вент. каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 12 квартиры  
№ С1 по 64

по ул. Свободы с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 64, находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вент. каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 13 квартиры  
№ 01 по 64

по ул. Свободы с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ с 1 по 61 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вентиляционные каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«21» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 65 квартиры  
№ 01/040

по ул. Свободы с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01/040 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанному адресу, вентканалы в исправном  
состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
~~58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~ - пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 7 квартиры  
№ С1 по 48

по ул. Карбошова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 48 находится в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены ( прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вент каналы в исправном  
состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 9 квартиры  
№ С1 по 35

по ул. Карбышева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 35 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанной адресам, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 -  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«20» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьянин Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 10 квартиры  
№ 01 по 64

по ул. Карбышева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 64, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам вентканалы в исправном  
состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«16» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 17 квартиры  
№ 01 по 36

по ул. Карбышева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ 01 по 36, находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«15» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 22 квартиры  
№ С1 по 90

по ул. Карбышева с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 90 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанные адреса, вентиляционные каналы находятся  
в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«15» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 21 квартиры  
№ с 1 по 90

по ул. Космокавтов с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ с 1 по 90 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентиляционные каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 - пригодны 8,8,8,9,9,0  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«27» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 31 квартиры  
№ с 1 по 60

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ с 1 по 60 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанному адресу, вент каналы находятся  
в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«27» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 49 квартиры  
№ С 1 по 60

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ С 1 по 60 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанные адреса, вент каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«23» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 56 квартиры  
№ С 1 по 30

по ул. Курнатов с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С 1 по 30 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены ( прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вент каналы в исправном состоянии


**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36, - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«24» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 57 квартиры  
№ С1 по 90

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ С1 по 90 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентиляторы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«24» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 59 квартиры  
№ 01 по 75

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ 01 по 75, находится в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены ( прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанным адресам, вент. каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 71,72,73,74,75 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«23» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 60 квартиры  
№ С1 по 75

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах

№ С1 по 75, находящаяся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По выше указанной адресации, вентканалы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71, 72, 73, 74, 75 - пригодны /  
№ ~~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,~~  
~~37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70~~  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«23» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 61 квартиры  
№ С1 по 74

по ул. Куржнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 74 находящиеся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вентканалы в исправном состоянии.

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 71,72,73,74 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«23» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 62 квартиры  
№ 01 по 90

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ 01 по 90 находятся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены (прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По выше указанным адресам, вент каналы в исправном состоянии

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /



**Акт №**  
**планового обследования технического состояния**  
**вентиляционных каналов и дымоходов**

г. Нижний Тагил

«23» 01 2025г

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО «Уралгазспецстрой» Татьяна Е.В.  
Составили настоящий акт о том, что произведено плановое обследование технического состояния  
вентиляционных каналов в доме № 63 квартиры  
№ С1 по 60

по ул. Кузнецова с целью установления их работоспособности, а также  
пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Дымоходы (вентиляционные каналы) для отвода продуктов сгорания в квартирах  
№ С1 по 60, находящихся в исправном состоянии

проверены, необходимые исследования проведены ( прибор RGK AM -20 термоанемометр)

Перечень проводимых работ по очистке вентиляционных каналов:

1. Определение местонахождения завалов в вент. каналах: Да / Нет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
По всем указанным адресам, вент. каналы в исправном состоянии.

**Очистка вент.каналов : требуется / не требуется**

Вентиляционные каналы в квартире № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,  
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - пригодны /  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,  
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70  
не пригодны

Чистка: кухни/санузла/ванны

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ /

Представитель исполнителя \_\_\_\_\_ /

